

Wixx Coatings biedt diverse hoogwaardige coatings speciaal voor metaaloppervlakken. Ideaal voor toepassingen in werkplaatsen, industriële omgevingen, garages en buitentoeepassingen. Bent u op zoek naar een onderhoudsvriendelijke, roestwerende, slijtvaste en chemisch bestendige bescherming voor metaal? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Onze Wixx 2K Metaalcoating biedt een uitstekende bescherming en is eenvoudig zelf aan te brengen met behulp van ons stappenplan.

VOORBEHANDELING

Voorbehandeling is nog belangrijker dan het aanbrengen van de coating zelf.

Om uw hechting te optimaliseren raden wij u het volgende aan:

De ondergrond dient schoon, droog (vochtpercentage maximaal 4%) en vetvrij te zijn, voordat de coating kan worden aangebracht.

Hoe strakker het oppervlak, hoe strakker het eindresultaat. Verwijder hiervoor eerst alle oneffenheden zoals verf / lijmresten. Grove resten kunt u het makkelijkst verwijderen met een krabber en of diamant slijpmachine (deze zijn te huur bij de meeste bouwmarkten). Repareer uw vloer waar nodig, met bijvoorbeeld Epoxy repair of 2 componenten plamuur.

Vervolgens is het belangrijk om uw vloer te ontvetten (Wixx Super ontvetter).

Ieder stukje vet / vuil tussen uw coating en uw te behandelen oppervlak is nadelig voor uw hechting, daarom is ontvetten heel belangrijk.

Ontvetten (Wixx super ontvetter maakt uw vloer anti statisch, nog meer hechting!);

Naspoelen (met water) goed door laten drogen;

Te behandelen oppervlak licht opschuren (korrel 160 - 180);

Stofvrij maken.

WIXX 2K UNIVERSELE PRIMER

Ons advies is altijd om Wixx 2k universele primer te gebruiken, deze haalt volledig de zuiging uit uw ondergrond, verlengt de levensduur en optimaliseert de hechting met de 2k coating.

De juiste verhouding van de 2k coating is van groot belang voor een goed eindresultaat. Daarom is het belangrijk hier de juiste maatregelen voor te nemen. De componenten in onze sets zijn op elkaar afgestemd. Indien u onze sets wilt opdelen kijkt u altijd naar de aangegeven verhoudingen op onze verpakkingen.

TOEPASSING

Wixx 2K Epoxy Metaalcoating kan worden aangebracht met een roller, kwast of airless spray. Bij het gebruik van een airless spray is het aanbevolen om de coating met 5% te verdunnen met Wixx Epoxy Thinner.

WAT HEB IK NODIG OM DE PRIMER TE VERWERKEN?

Voor iedere laag dient u nieuwe kwasten / rollers / bakken te gebruiken.

- Mixer
- Kwast
- 2k Nylon roller (*geschikt voor 2k coatings*)
- Verfbak
- Afplaktape
- Telescoopstok

2K COATING AANBRENGEN

Gebruik een verfmixer in een boormachine (verkrijgbaar in onze webshop) om de componenten goed door elkaar te mixen. Mix eerst het basismateriaal goed door, om vervolgens het 2^e component (de verharder) toe te voegen. Meng dit vervolgens minimaal 2 minuten, totdat u een egaal mengsel heeft. Optioneel kunt u gebruik maken van een extra mengemmer om dit vervolgens over te gieten en nogmaals gedurende 2 minuten door te mixen.

LET OP! Nadat u beide componenten heeft samengevoegd kunt u ongeveer 90 minuten dit product verwerken (hoe hoger de temperatuur hoe korter de verwerkingstijd) maximaal 25 graden Celsius, minimaal 5 graden Celsius.

AANBRENGEN VAN DE EERSTE LAAG 2K METAALCOATING

Behandel eerst alle randen met een kwast of kleine verfröller zodat je met de grote roller genoeg afstand kunt houden van de muren. Hierna breng je met een grote roller en telescoopstok de coating aan over het gehele oppervlak.

Verzadig de roller met de coating in een verfbak. Begin met overdwars rollen. Het narollen doe je in de lengterichting. Deze eerste laag laten we 24 uur uitharden (afhankelijk temperatuur, luchtvochtigheid en aangebrachte laagdikte). Indien uw verf niet meer plakt, kunt u beginnen met het aanbrengen van de tweede laag.

OPTIONEEL: Antislip toevoegen aan de 2k metaalcoating

Soms is het wenselijk een antislip toe te voegen aan de metaalcoating. Hiervoor kunt u in de 1^e laag natte coating een slipzand instrooien. Na droging nogmaals uw oppervlak stofzuigen /vegen om uw losliggende slipzand te verwijderen. Zeker in natte omstandigheden heeft u aanzienlijk meer grip. (LET OP! Uw coating kan iets matter uitslaan na het gebruik van een antislip!)

AANBRENGEN VAN DE TWEEDE LAAG 2K METAALCOATING

Na 24 uur brengen we de tweede laag aan op dezelfde manier als de eerste laag. Uw vloer is na ca. 24 uur (bij 20 °C) beloopbaar. Volledige uitharding en belastbaar is de vloer na circa 4 - 7 dagen.

De producten van Wixx coatings zijn kwalitatief zeer hoogwaardig. Echter, de producten worden aangebracht onder omstandigheden waar wij geen controle op hebben. Het aanbrengen van de producten vallen onder uw eigen verantwoordelijkheid.

Wij zullen er alles aan doen om uw goede adviezen te geven, maar kunnen alleen garantie geven op de kwaliteit van ons product.